


МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА –  
ДЕТСКИЙ САД № 14

236022, г.Калининград, ул.Бородинская, 17, телефон\факс 21-56-97



Начальнику ОНД и ПР Центрального района ГО  
«Город Калининград» УНД и ПР ГУ МЧС России  
по калининградской области – главному  
государственному инспектору Центрального района  
ГО «Город Калининград» по пожарному надзору  
А.А.Власову  
Заведующего МАДОУ ЦРР д/с № 14  
Т.Ю.Сарычевой

Уважаемая Андрей Александрович!

Во исполнение предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 29.01.2016 г. № 1/1/3 направляю Вам отчет об исполнении предписания об устранении нарушений.

Приложение: отчет об исполнении предписания об устранении нарушений на 7 листах.


С уважением,  
заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 14



*Сарычева*

Т.Ю.Сарычева

Исполнитель:  
О.А.Норкина  
телефон 21-56-97



**ОТЧЕТ**  
**об исполнении предписания об устранении нарушений требований**  
**пожарной безопасности**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка – детский сад № 14, рассмотрев предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 29.01.2016 г. № 1/1/3 (далее - предписание), информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания.

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности	Информация об исполнении
1	Ширина эвакуационного выхода из помещений младшей группы менее 1,2 м	Выполнено. Ширина эвакуационного пути 1,22 м (приложение № 1).
2.	Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности помещений котельной	Выполнено. Приказ от 02.02.2016 г. № 34-д «Об установлении класса пожарной зоны и категории помещений котельных Учреждения» (приложение № 2,3,4).
3.	Не произведена огнезащитная пропитка деревянных конструкций кровли здания для хранения топлива	Выполнено. Протокол № 122 от 08.04.2016 г. испытаний по контролю и качеству огнезащитной обработки деревянных конструкций. (приложение № 5)

Приложения:

1. Фотофиксация эвакуационного выхода из помещения младшей группы.
2. Копия приказа об установлении класса пожарной зоны и категории помещений котельной.
3. Фотофиксация котельной Учреждения
4. Фотофиксация склада для хранения топлива.
5. Копия протокола от 08.04.2016 г. № 122 испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций. (деревянные конструкции обрешетки кровли вспомогательного здания МАДОУ ЦРР д/с № 14).

С уважением,  
 заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 14



Т.Ю.Сарычева